Ausrüstung	§)	Angaben für den Fahrzeugausweis	
Femlichter Abblendlichter Standlichter Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker	SAE H / DOT H 2A  SAE H / DOT H 2A  SAE IP 78 CT  SAE A(2)I(2)S(2)T78CT  SAE A(2)I(2)S(2)T78CT  SAE IP 78 CT  SAE IP 78 CT  SAE A 68 DOT	Art des Fahr- zeuges Marke und Typ Typenschein- nummer CH 0286 35	•
Rückstrahler Markierlichter Zusätzliche Lichter	SAE H., / DOT H., 1A (Zusatzfernlichter)	Limousine	<del></del> ,
Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer	1 separat Mitte mit/ohne Waschanlage	R	. <del>.</del> .
Warnvorrichtungen	Fo Mo Co Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	Leergewicht1440 Treibstoff	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugauswels

## \*) Schalldampfer

Katalysator kann in geleertem Zustand am Wagen gelassen werden Auspuffaustritt muss nach hinten verlängert werden

## \*\*) Abgasprüfung

Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links im Türfalz der Vordertüre bei Hersteller-Plakette

Ausrüstung (Aenderungen durch den Importeur)

Standlicht-Blinkerkombination

: orig. gelbe Glühlampen werden durch weisse 5 bzw 21 Watt ersetzt. Innere Standlichteinheit wird ausser Betrieb gesetzt und hinter der Streuscheibe ein gelber Kunststoff-Farbfilter (ICI, "amber 300") montiert (Blinkerfunktion)

Rückstrahler

Wattzahl-Aufkleber

Schluss- Stop- Blinkerkombination : 5/21 Watt Clühlampen erforderlich

: orig. nicht wasserdicht, 2 zusätzliche SAE A 68 DOT werden montiert

: erforderlich auf allen Leuchten bei denen eine von der Originalbestückung

abweichende Glühlampe verwendet wird

Gefährlicher Fahrzeugteil

: Motorhauben-Emblem muss entfernt werden

## ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 30. Oktober 1978 in Bern - Br

## Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 2,47, 74,5 dB/A

Nahfeld : 81,5 dB/A bei 2700 U/min